

LES RISQUES

- + Feu ou explosion si exposé à côté de températures excessives
- + Ecoulement de liquide
- +
- +
- +
- +
- +
- +



AVANT LE TRAVAIL

- ✓ Recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant
- ✓ Utiliser les outils qu'avec les blocs de batteries spécifiquement désignés.
- ✓

PENDANT LE TRAVAIL

- ⤴ Ne pas utiliser un bloc de batterie ou un outil qui est endommagé ou modifié
- ⤴

APRÈS LE TRAVAIL

- ☐ Maintenir à l'écart de tout autre objet métallique (ex : trombones, pièce de monnaie, clés, clous, vis,..) qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.
- ☐ Ne pas exposer un bloc de batterie ou un outil à un feu ou à des températures excessives
- ☐

**ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE**

① Lunette de protection



**JE TRAVAILLE POUR GAGNER MA VIE PAS
POUR LA PERDRE**

